



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Tatuí/SP, 26 de abril de 2017.

Ofício nº 012/COMDEC/2017

Do Coordenador Municipal da Defesa Civil de Tatuí-SP.

Ao Ilmo Sr Luis Donizetti Vaz Junior.

DD. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí/SP.

Assunto: Imóveis (números pares) da Rua Oracídio Soares da Silva (INFORMA).

Anexo: - 01 (uma) cópia do Relatório de Vistoria;

- 08 (oito) fotos;

Ref.: Requerimento nº 396/17.

comdec_tatui@hotmail.com

Fone: 199

Senhor Presidente:

1. Venho até Vossa Senhoria responder o solicitado no requerimento em referência.
2. Realizamos Vistoria na área solicitada, conforme requerido pelo Senhor Vereador

Eduardo Dade Sallum.

3. Conforme pode ser observado no campo nº 5 (Causas – Descrição do evento e suas características) do Relatório de Vistoria, o profissional vistoriador, Senhor Julio César Mazzoni, engenheiro civil e sanitaria, pertencente à equipe Técnica da Defesa Civil Municipal, constatou que os alagamentos, de forma constante, ocorridos nos imóveis, particularmente de números pares, da rua Oracídio Soares da Silva, Jardim Tomaz Guedes, Tatuí/SP, são causados por enxurradas bruscas oriundas dos terrenos da “Casa do Bom Menino e Casa de Acolhimento”, pois os referidos terrenos “*não possuem captação das águas pluviais*” e sofrem alagamentos generalizados quando de precipitações intensas, como as ocorridas na noite de 03 MAR 2017 (117,00 mm). Os imóveis vistoriados “*não sofreram abalos estruturais*” por isso não há a necessidade de “desocupação” e não foram interditados.

Atenciosamente.



JOÃO BATISTA ALVES FLORIANO
COORDENADOR - COMDEC



Defesa Civil somos todos nós



RELATÓRIO DE VISTORIA

1 - Tipificação

Código	Denominação
COBRADE 1.2.2.0.0	> Enxurradas

2- Data de Ocorrência

Dia	Mês	Ano	Horário
20	04	2017	09:35

3- Localização

SP TATUI

4 - Área Afetada

> Rua Oracídio Soares da Silva, nº 26 (Srª Valquiria de Fátima Teixeira) e 32, (Srª Marisa de Fatima Teixeira), Já Tomaz Guedes.

5 - Causas - Descrição do Evento e suas Características:


> No dia 20 ABR 2017, por volta das 09h35, a COMDEC (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil) de Tatuí/SP, realizou Vistoria Técnica nos imóveis descritos no campo nº 4 deste Relatório, que foram invadidos (alagamento em residência) por enxurradas bruscas oriundas dos terrenos da Casa do Bom Menino e Casa de Acolhimento (alagamentos generalizados), áreas que não possuem escoamentos pluviais, tudo isso devido às chuvas intensas que desabaram em Tatuí na noite do dia 03/03/2017 (117,00 mm). A Vistoria foi realizada pelo engº civil e sanitarista Julio César Mazzoni, CREA,0600931160, que observou o seguinte:


"Aos fundos das residências descritas no campo nº 4 do referido Relatório, há o muro de divisa da "Casa do Bom Menino" e "Casa de Acolhimento", onde abaixo do mesmo, há constantes alagamentos dos imóveis de números pares da rua Oracídio Soares da Silva, Jardim Tomaz Guedes, alagamentos causados pelas enxurradas bruscas oriundas dos terrenos das citadas casas sociais, principalmente em dias de chuvas intensas, como as que desabaram em Tatuí na noite do dia 03 Mar 2017. Há a necessidade "urgente" de realizar as "captações das águas pluviais dos terrenos da "Casa do Bom Menino e Casa de Acolhimento". Notificar os responsáveis devidos. Os imóveis vistoriados não sofreram abalos estruturais. É o relato."

> Este Relatório de Vistoria não é válido como "Laudo Técnico".


6 - Estimativa de Danos

Danos Humanos	Número de Pessoas	Danos Materiais	Número de Edificações	
			Danificadas	Destruidas
Desalojadas	0	Residenciais	00	00
Desabrigadas 0600931160	0	Públicas	00	00
Deslocadas	0	Comunitárias	00	00
Desaparecidas	0	Particulares	00	00
Mortas	0	Serviços Essenciais	Intensidade do Dano	
Enfermas	0		Danificadas	Destruidas
Levemente Feridas	0	Abastecimento de Água	0	0
Gravemente Feridas	0	Abastecimento de Energia	0	0
Afetadas	05	Sistema de Transporte	0	0
		Sistema de Comunicações	0	0


7 - Instituição Informante: COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE TATUI			Telefone (15) 3305-8611		
Nome do Informante	Cargo	Assinatura / Carimbo	Data		
JOÃO BATISTA ALVES FLORIANO	Coordenador		Dia	Mês	Ano
			20	04	2017


 Julio César Mazzone
 CREA: 0600931160

F. 1-D Frente do imóvel, nº 32




F-2-D Corredor do imóvel, nº 32




Rua Oratório S. da Silva, nº 32,
São Tomaz Guedes (Mogi Guaçu).

F. 3-7 Frente do imóvel, nº 26



F. 4-7 Frente do imóvel, nº 26



Lua Otaçido S. da Silva, nº 26,
A.D. Tomaz Queiroz. (see valuation)

Doc. 1

P.57 Quintal



P.77 Quintal / Muro




C.1006 Municipal "Macare URSO"

P.63 Vista terracik Eukada



P.1011A Copilaso "AGUAS DE UVAIS"



C.1006 Municipal "Macare URSO"

1006