

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Tatuí/SP, 27 de Novembro de 2019.

Ofício nº 049/COMDEC/2019

Do Coordenador Municipal da Defesa Civil de Tatuí/SP.

Ao Sr. Eduardo Dade Sallum

DD Vereador do Município de Tatuí

Assunto: Resposta ao Requerimento 2846/2019.

Anexo: Relatório de Vistoria.

comdectatui@tatui.sp.gov.com.br

Fone: 199

1. A título de subsidiar a Exm.^a Sr.^a Prefeita Municipal de Tatuí, informo a Vossa Senhoria que há projeto para construção de muro de arrimo em toda extensão da Rua Paulo Alfredo Soares (Residencial Alvorada) e que as obras podem iniciar-se em breve, pois no último dia 20 foi assinado convênio, com recurso de emenda parlamentar, para a área de infraestrutura.

2. Informo ainda que também faremos uma vistoria em conjunto com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social em todos os imóveis da área.

3. Esclareço que em 20 de novembro de 2019 estivemos avaliando 02 (dois) cômodos nos fundos do imóvel de nº 79 da Praça Eduardo Bastos e através do Ofício nº 47/COMDEC/2019 foi solicitado à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social análise para a família ser contemplada em aluguel social.

4. Sendo o que nos cabia informar, aproveito a oportunidade para renovar protestos da minha estima e consideração.

Adriano Henrique Moreira
Coordenador – COMDEC





RELATÓRIO DE VISTORIA

CÓPIA

1 - Tipificação			2- Data da Ocorrência			
Código	Denominação		Dia	Mês	Ano	Horário
COBRADE	0.0.0.0.0	Vistoria Preventiva	20	11	2019	08:50

3 - Local
Praça Eduardo Bastos nº 79 – Vila Brasil / Tatuí/SP

4 - Descrição do Evento e suas Características

Em 20 de Novembro de 2019, por volta das 08h50min a COMDEC vistoriou preventivamente o imóvel, uma vez observado o estado durante as inspeções no talude da Rua Paulo Alfredo Soares – Jardim Alvorada. Constatando ser um terreno com diversos cômodos totalizando 04 (quatro) famílias, sendo o objeto da vistoria 02 (dois) cômodos suspensos ao fundo, sendo construídos em péssima qualidade, contendo uma coluna de concreto de sustentação possuindo as ferragens aparentes e com corrosão; trinca em uma viga de concreto de sustentação dos cômodos; armação de ferro aparente e com corrosão; trincas e rachaduras em uma das paredes; pilar de concreto com emenda desalinhada sustentando a escada de acesso aos cômodos.

HÁ RISCO IMINENTE DE COLAPSO ESTRUTURAL.

Imagens anexas.

Morador do imóvel: Jurandir Florentino e Elizangela Maria Caetano, contato (15) 99695-5269 / 998019763.

Este Relatório de Vistoria não é válido como "Laudo Técnico".

5 - Estimativa de Danos		Danos Materiais	
Danos Humanos	Número de Pessoas		Número de Edificações Danificadas / Destruidas
Desalojadas	00	Residenciais	01 / 00
Desabrigadas	00	Públicas	00 / 00
Deslocadas	00	Comunitárias	00 / 00
Desaparecidas	00	Particulares	01 / 00
Mortas	00	Serviços Essenciais	Intensidade do Dano
Enfermas	00		Danificadas / Destruidas
Levemente Feridas	00	Abastecimento de Água	0 / 0
Gravemente Feridas	00	Abastecimento de Energia	0 / 0
Afetadas	06	Sistema de Transporte	0 / 0
		Sistema de Comunicações	0 / 0

6 - Instituição:			Telefone		
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE TATUÍ			(15) 3251-2849		
Nome do Informante	Cargo	Assinatura / Carimbo	Data		
			Dia	Mês	Ano
ADRIANO HENRIQUE MOREIRA	COORDENADOR		20	11	2019

Adriano Henrique Moreira
 Coordenador COMDEC
 CPF: 112.692.028-20
 RG: 21.599.176

JULIO CESAR MAZZONI
 CREA nº 0600931160



Foto 01- Fachada do imóvel.




Foto 2- Foto do fundo do imóvel.




Foto 3- Coluna de concreto comprometida.




Foto 4- Pilar de concreto com emenda.



Foto 5- Concreto da laje do piso trincada.



Foto 6- Armação de ferro aparente e com ferrugem

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.




Foto 7 e 8- Paredes com trincas e rachaduras.



Foto 9- Viga de concreto trincada.