



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Telefax: 0 xx 15 3259 8300

Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

e-mail: neiloko@camaratatuí.sp.gov.br

REQUERIMENTO Nº

877

S.S. 24/04/18

APROVADO.

REQUEIRO À MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficiar a Exma. Sra. **Prefeita Municipal de Tatuí**, para que informe a esta Casa Legislativa, através do setor competente, a possibilidade de realizar serviços de reparos na camada asfáltica realizada na Avenida Zilah de Aquino com a Rua Benedito Pereira Machado, fazendo no local citado, uma nova canaleta de escoamento de águas no cruzamento dessas ruas já indicadas acima.

JUSTIFICATIVA

Justifico esta solicitação visto que há inúmeras reclamações quanto à grande poça de água que fica por dias, após as chuvas de menor ou maior intensidade na cidade. Os riscos com essa poça vão desde uma simples queda como uma contaminação por dengue, já que a água fica por dias, empoçada. Após a empresa asfaltar a avenida, deixou uma grande quantidade de asfalto e pedras na canaleta já existente, evitando assim o devido escoamento da água que fica empoçada devido a um desnível de esquina em relação à canaleta principal da avenida conforme demonstram as fotos anexa a este requerimento.

Considerando que é atribuição do Vereador a fiscalização dos atos da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações, diante disto, com vistas à legalidade e transparência pública, requer sejam fornecidas estas informações para sanar o problema.

Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, Tatuí, 20 de Abril de 2018

RODNEI ROCHA

“Nei Loko”

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

Data: 23/04/2018 Hora: 12:54

Requerimento Nº 877/2018

Autoria: RODNEI ROCHA

Assunto: REQUEIRO MESA, ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficiar a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Tatuí, para que informe a esta Casa Legislativa, através do setor competente, a possibilidade

Número de Protocolo
01831/2018



