



**SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Referente: Ofício nº 2.304/2021

ASSUNTO Implantação de Radar na Rod. Mário Batista Mori SP-141

APRECIACÃO. Atendendo a solicitação no Requerimento nº 2 869/2021 do Nobre Vereador

João Francisco de Lima Filho, informamos que:

Que esta Residência de Conservação RC2. 8 não possuem até o presente momento previsão para a recolocação do radar na Rodovia.

Informamos que a referida Rodovia está em boas condições de trafegabilidade.

Quanto ao excesso de velocidade praticado pelos usuários existem redutores de velocidades nos Km:

- ✓ Km 31+500 metros lombo faixa
- ✓ Km 31+800 faixa elevada
- ✓ Km 32+100 metros lombada
- ✓ Km 32+400 metros
- ✓ 32+700 metros lombada
- ✓ Km 33 lombada
- ✓ Km 33+300 lombada.

O Departamento de Estrada de Rodagem continua atuando de forma a mitigar a situação vigente através de seu corpo operacional. Porém a benfeitoria necessária da situação definitiva estará contemplado nos trabalhos de duplicação desse trecho.

Sem mais para o momento, colocamo nos a inteira disposição.

UBA/Tatuí, 24 de Março de 2022.

Eng.º GERSON SANCINETTI DE OLIVEIRA  
DIRETOR DO SC.2

GSO/rúbia

DER-007