



Prefeitura Municipal de Tatuí

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Dr. Gualter Nunes, 468 – Jardim Junqueira- Tatuí- SP.-Cep: 18.270-210

Fone: (15)3251.5848 / Fax: (15)3251.4711 e-mail: educacao@tatui.sp.gov.br

Tatuí, 12 de Março de 2020

Ofício nº 212/GSME/2020

Assunto: Resposta ao Requerimento

Nº 334.

Prezado Senhor

Em ao Requerimento nº 334, de autoria do Vereador Bispo Nilto, cumpre-nos informar o que segue:

Semestralmente é realizada a limpeza das caixas d'água, dedetização, troca de filtro dos bebedouros.

A Empresa que realizou os serviços de limpeza de caixas d'água foi a SUL-PRAG, serviços técnicos e ambientais.

A dedetização, desratização e controle de pombos nas Unidades Escolares foi realizada pela Empresa SIMEPRAG DO BRASIL- Sistema Integrado do Manejo Ecológico de Pragas.

Os filtros são adquiridos pela Secretaria Municipal da Educação e a equipe de manutenção efetuam as substituições.

Seguem anexos a este cronograma de serviços e comprovantes.

Sendo o que nos cumpre informar e encaminhar, reiteramos a V. Sª os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Prof. Miguel Lopes Cardoso Junior
Secretario Municipal da Educação

Ilmo Sr.

Dr. Renato Pereira de Camargo

DD. Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal

Tatuí/SP.



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves
Telefone: 011 35 3259 5000

Endereço: Avenida Cônego João Cláudio, 226 - Tatuí / SP
Cidade Autônoma 52 - CEP 13.270-500

Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

e-mail: webmaster@camaratatuí.sp.gov.br

Educação

REQUERIMENTO Nº

334

S.S. 02/03/20

APROVADO.

[Handwritten signature]

REQUEIRO À MESA, após ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficial a **Senhora Profeita Maria Jose Pinto Vieira de Camargo**, através do setor competente, para que envie informações sobre inspeções realizadas em escolas e creches municipais, no que se refere a limpeza de caixa d'água, troca de filtros e desinfestação, especificando o nome da escola/creche, procedimento realizado, a data do procedimento e a empresa responsável.

JUSTIFICATIVA

É atribuição do Vereador a fiscalização dos atos do Poder Executivo, desta forma, com vistas a transparência pública, requer sejam tomadas as devidas providências e fornecidas estas informações para uma melhor análise e estudo.

Sala das Sessões "Vor. Rafael Orsi Filho" 27 de fevereiro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI	
CEM: 20/2020	Nº: 12/11
Requerimento Nº 334/2020	
Assinatura: BISPO NILTO	
Assunto: REQUERIMENTO MESA, após ouvido o Egrégio Plenário na forma regimental, digno-se oficial a Senhora Profeita Maria Jose Pinto Vieira de Camargo, através do setor competente, para que envie informações sobre inspeções	

BISPO NILTO
Vereador

12/12/20

Sistema Integrado do Manejo Ecológico de Pragas

www.simeprag.com.br

DURANTE O TRATAMENTO:

- Não permitir a presença de pessoas e animais no local

APÓS O TRATAMENTO:

- Certificar se foi cumprido o tempo definido pelo Responsável Técnico da empresa especializada no controle de vetores e pragas, para permitir o ingresso de pessoas e animais. Tempo: Desinsetização líquida, mínimo de 3 horas. Desratização e Desinsetização em gel não é preciso respeitar tempo mínimo.
- Antes de ocupar novamente o recinto, abrir as janelas para arejar o ambiente.
- Não há necessidade de lavagem imediata do ambiente após a aplicação. Para que a garantia e durabilidade do residual do produto utilizado no controle de pragas não seja comprometido. Recomenda-se a limpeza superficial do ambiente, com pano úmido, sem produtos químicos e apenas o local visualmente atingido. Após o período estimado de 5 a 7 dias a rotina de limpeza pode ser retomada.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO:

- No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito. Procurar imediatamente assistência médica levando a ficha de Ordem de Serviço.
- Comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação e a Vigilância Sanitária local.
- Afastar imediatamente todas as pessoas do local.


Impedir o acesso de crianças e animais domésticos às iscas envenenadas

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO. - CEATOX

Centro de Controle de Intoxicações de Campinas
Bucarechi
Estadual de Campinas
13087-970 - Campinas, SP - Brasil
(19) 3521-7573

Coordenador: Dr. Fabio
Endereço: Hospital de Clínicas da Universidade
Cidade Universitária Zeferino Vaz - Caixa Postal 6111 Cep:
Telefone: (19) 3521-6700 / 3521-7373 / 3521-7555 / 3521-7573 Fax:
Site: www.fcm.unicamp.br/centros/cci - e-mail: cci@fcm.unicamp.br

declaração.



Hélio Manfrianto Junior
Responsável Técnico Químico - CRQ /04212490

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
27/01/20	08h30	EMEF "Prof. Accácio Vieira de Camargo"
27/01/20	09h10	EMEF "Prof. FIRMO ANTÔNIO DE CAMARGO DEL FIOI"
27/01/20	10h00	"Profª MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARCONDES"
27/01/20	10h40	EMEF "Prof. José Tomás Borges"
27/01/20	11h20	EMEF "Profª MARIA ELI DA SILVA CAMARGO"
27/01/20	12h00	NEBAM (NÚCLEO DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL) "AYRTON SENNA DA SILVA"
27/01/20	14h00	EMEF "Prof. JOSÉ GALVÃO SOBRINHO"
27/01/20	14h40	EMEF Profª. Eunice Pereira de Camargo
27/01/20	15h20	Emef Profª Lígia Vieira de Camargo Del Fiol

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
28/01/20	09h30	EMEF "Prof. Alan Alves de Araújo"
28/01/20	10h20	EMEF Tanquinho Prof. Paulinho Ribeiro
28/01/20	11h00	EMEF "Profª MAGALY AZAMBUJA DE TOLEDO"
28/01/20	11h40	EMEF "Profª TERESINHA VIEIRA DE CAMARGO BARROS"
28/01/20	13h30	EMEF "Prof. MAURO ANTONIO MENDES FIUSA" - CEPEM Residencial Astória
28/01/20	14h20	EMEF "JOÃO FLORÊNCIO"
28/01/20	15h00	EMEF "EUGÊNIO SANTOS"
28/01/20	15h40	EMEF "Profª SARAH DE CAMPOS VIEIRA DOS SANTOS"
28/01/20	17h00	Secretaria de Educação

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
29/1/20	08h30	CEPEM "Profª Helena Hoffmann"
29/1/20	09h10	CEPEM "Profª. Elza Orsi Avallone"
29/1/20	10h00	CEPEM "Profª Iramaia de Melo Sá"
29/1/20	10h40	CEPEM "Profª Maria Benedita da Costa Grazzia "
29/1/20	11h20	CEPEM "Mestre Crescêncio Palumbo"
29/1/20	12h00	CEPEM "Prof. Lala Del Fiol"
29/1/20	14h00	CEPEM "Profª. Eny Vanny Campos"
29/1/20	14h40	EMEI "INOCOOP"
29/1/20	15h20	CEPEM - "Profª Benedita Pereira Fiúza Orsi"

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Antonio Carlos Santos Bueno, 253	Jd Tóquio
Rua Cecilio Boneder, s/nº	
Praça Aldo Zani, 30	Vila Brasil
Rua Prof. Eulálio Arruda Mello, s/nº	Jd. Lucila
Rua Rui Barbosa, s/nº	Valinho
Rua Santa Cruz, s/n	Santa Cruz
Rua José Antonio de Souza, s/n	Vila São Lázaro
Rua Assumpção Ribeiro s/nº	Inocoop
Praça da Bandeira nº. 15	Centro

30/jan

Datas: 29 e 30/01

ENSINO FUNDAMENTAL	EDUCAÇÃO INFANTIL
1- EMEF "PROF. ALEXANDRE MILANI FILHO" - BAIRRO GUAXINGÚ	2- CEPEM Bairro Guaxingú
3- EMEF "PROFª. APPARECIDA SALLUM" - BAIRRO DOS MIRANDAS	4- CEPEM "Profª. Cacilda Sá de Oliveira" – Bairro Mirandas --
5- EMEF "PROF. ORLANDO BELLUCI" - BAIRRO DOS OLIVEIRAS	6- CEPEM "Benedicta Rodrigues Almeida" – Bairro Oliveiras
7- EMEF "PROF. LUIZ PAES DE ALMEIDA" - BAIRRO QUADRINHA	9- Creche Municipal do Bairro do Congonhal
8- EMEF "PROF. CARLOS ALBERTO LOURENÇO" - CONGONHAL DE BAIXO	10- CEPEM "Profª. Elide Van'li" – Bairro Congonhal não Baixo
11- EMEF "PROFª. MARIA OLÍMPIA BARBOSA LOURENÇO" - CONGONHAL DE CIMA - CAMPINHO	12- CEPEM Campinho – Bairro Campinho
13- EMEF "PROF. JOSÉ MENEZES BUENO" - BAIRRO AMERICANA	14- CEPEM "Prof. Jorge da Silva Fiúza" – Bairro Americana
15- EMEF "Profª. MARIA HELENA MACHADO" Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) Rua: Enxovia de Baixo	16- CEPEM "Ataliba Martins" – Bairro Enxovia
EMEF PROF. TEREZA RENI FERNANDES ROSSI. FAZENDA SHIGUENO	
17- NUNMEA – Núcleo Municipal de Educação Ambiental "Rita Correa Coelho" Parque Municipal Ecológico Maria Tuca – Bairro dos Fragas Rua: Estrada do Turvo, S/N – Bairro dos Fragas – Contato Coordenadora Elizângela Telefone: 3305-3242 / 3305-1971	

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
01/02/20	08h00	Creche Municipal "Prof. Mário Araújo Júnior" - CEPEM Prof. Eunice Almeida Rocha
01/02/20	08h40	EMEI "Profª Maria Cristina Ferrão Vieira Martins"
01/02/20	09h20	EMEI "Dr. Arthur Avallone"
01/02/20	10h00	Creche Municipal "São Francisco de Assis" - CEPEM "Prof Izoraide Santos Gomes"
01/02/20	10h40	EMEI "Yolanda de Castro Del Fiol"
01/02/20	11h20	EMEI Profª Lygia Rodrigues Del Fiol
01/02/20	13h30	EMEI – Profª. Vera Fonseca Sinisgalli CDHU
01/02/20	14h10	EMEI "Joaquim da Silva Campos"

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
01/02/20	08h00	EMEI Prof. Cyro Rodrigues Alves
01/02/20		EMEI "Winnie Sarli Fitts"
01/02/20	09h20	Creche Municipal "Profª Rosalina Holtz de Paula" – CEPEM "Profª Bernadete Vieira de Moraes"
01/02/20	10h00	Creche Municipal "Laurindo Badanais"
01/02/20	10h40	Creche Municipal "Profª Maria Zeneide de Almeida Mello" CEPEM Prof. Oldina Helena Moura Cavalcanti
01/02/20	11h20	EMEI "Valderes de Sousa – Dona Bia"
01/02/20	13h30	EMEI "Nivaldo Lourenço Gomes"

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
08/01/20	08h00	EMEI "Profª Maria de Lourdes Rosa Bueno"
08/01/20	08h40	Creche Municipal "Madre Úrsula"
08/01/20	09h20	Creche Municipal "Amadeu Fragnani" - CEPEM Prof. Maria Inês Menezes de Abreu
08/01/20	10h00	Creche Municipal "Profª Maria Ruth Luz"
08/01/20	10h40	Creche Vicente Camargo Barros
08/01/20	11h20	Creche Municipal "Chiquinha Rodrigues" - CEPEM Prof. Biuca Vieira Ferreira

DATA	HORÁRIO ESTIMADO	UNIDADE
08/01/20	08h00	EMEI "Thomyres Gianisella Lisboa"
08/01/20	08h40	EMEI - "Profª. Cacilda Rodrigues de Almeida Hoffmann"
08/01/20	09h20	EMEI "Alzira Ledo Bomfim"
08/01/20	10h00	EMEI "Maria Estrela Abreu"
08/01/20	10h40	EMEI Marli Aparecida Gaspar da Silva
08/01/20		Núcleo de Educação Jardim Lírio
08/01/20	12h00	EMEI "Masaji Horiguchi"

ENDEREÇO	BAIRRO	CONTATO DE QUEM VAI ABRIR (15)
Rua José Orsi, 400	Vila Angélica	
Rua Julio Rodrigues da Costa, 80	JD Gonzaga	
Rua Vice-Prefeito Nelson Fiúza nº 550	Jd Paulista/Ternura	
Via Antonio Henrique da Silva, 635	Vila Esperança	
Praça Deocacir de Oliveira e Silva, 260	São Cristóvão	
Rua Wilson Prado nº 89	Jd Planalto	
Rua Salvador Paulino da Cruz, s/nº	CDHU	
Rua Benedito Pereira Machado, 461	Valinhos	

ENDEREÇO	BAIRRO	CONTATO DE QUEM VAI ABRIR (15)
Rua Arnulpho Rolf Stadler, s/nº	Rosa Garcia	
Rua Arnulpho Rolf Stadler, s/nº	Rosa Garcia	
Rua Vicente Cardoso, 1591	Lar Donato Flores	
Rua Juvenal de Medeiros, 54	Santa Rita	
Rua Ana Fermann, 290	Santa Rita	
Rua Arthur Eugênio dos Santos, em frente ao número 60	Tanquinho	
Rua: Benedita Rodrigues de Almeida, 169	Tanquinho	

ENDEREÇO	BAIRRO	CONTATO DE QUEM VAI ABRIR (15)
Rua Dr. Benedito Mendes de Almeida, s/nº	San Raphael	
Rua Joaquim de Souza Miranda -145	Jd Tomás Guedes	
Rua Santa Clara, 220	Santa Luzia	
Rua Renato Pasqualotto nº 385	Jd São Conrado	
Avenida Cônego João Clímaco 87 atrás da Prefeitura	Centro	
Praça da Bandeira, 118	Centro	

ENDEREÇO	BAIRRO	CONTATO DE QUEM VAI ABRIR (15)
Rua XV de Novembro, 334	Centro	
Rua Mário Orsi, 280	Centro	
Rua Humaitá, 603	Centro	
Rua Fer. Bartholomeu Roseiro, 189	J. M. de Abreu	
Rua Serafim Rodrigues Ferreira, s/nº	Jd Lúrio	
Rua Serafim Rodrigues Ferreira, s/nº	Jd Lúrio	
Rua: Francisco Manoel de Sá, 159	Jd São Paulo	



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
28/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI YOLANDA DE CASTRO DEL FIOLE
ENDEREÇO	PRAÇAS DEOCACIR DE OLIVEIRA E SILVA 260, SÃO CRISTOVÃO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO A LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI YOLANDA DE CASTRO DEL FIOLE
03 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP - F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D' ÁGUA
28/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI THOMYRES GIANISELLA LISBOA
ENDEREÇO	RUA XI DE NOVEMBRO 334, CENTRO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI THOMYRES GIANISELLA LISBOA 1 CX DE 1.000 LITROS 1 CX DE 500 LITROS 2 CXS DE 750 LITROS
--

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
27/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI PROFª VERA FONSECA SINISGALLI
ENDEREÇO	RUA SALVADOR PAULINO DA CRUZ, S/N, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI PROFª VERA FONSECA SINISGALLI
03 CAIXAS D'ÁGUA 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
29/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI PROFª LYGIA RODRIGUES DEL FIOLE
ENDEREÇO	RUA WILSON PRADO 89, JARDIM PLANALTO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI PROFª LYGIA RODRIGUES DEL FIOLE
01 CASTELO DE 5.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
30/01/2020

RAZAO SOCIAL	SUL PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI NIVALDO LOURENÇO GOMES
ENDEREÇO	RUA BENEDITA RODRIGUES DE ALMEIDA 169, BAIRRO TANQUINHO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI NIVALDO LOURENÇO GOMES
01 CASTELO DE 10.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D' ÁGUA
31/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI JOAQUIM DA SILVA CAMPOS
ENDEREÇO	RUA BENEDITO PEREIRA MACHADO 461, BAIRRO VALINHO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI JOAQUIM DA SILVA CAMPOS
02 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ. Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
31/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI "DR. ARTHUR AVALONE
ENDEREÇO	RUA VICE PREFEITO NELSON FIUZA, 560 – JARDIM TERNURA TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI "DR. ARTHUR AVALONE
1 CASTELO DE 45.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
27/01/2020

RAZAO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEI PROFª MARIA CRISTINA FERRÃO VIEIRA MARTINS
ENDEREÇO	RUA JULIO RODRIGUES DA COSTA 80, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEI PROFª MARIA CRISTINA FERRÃO VIEIRA
MARTINS
04 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
28/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFº JOSÉ GALVÃO SOBRINHO
ENDEREÇO	RUA VICENTE PIO DE OLIVEIRA 23, JARDIM TOQUIO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF PROFº JOSÉ GALVÃO SOBRINHO
01 CASTELO DE 10.000 LITROS
02 CAIXAS D'ÁGUA DE 3.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP - F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D' ÁGUA
30/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFº ALAN ALVES DE ARAUJO
ENDEREÇO	AVENIDA GERALDO DRAGO,50, COHAB OSWALDO DEL FIOLE, IATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF PROFº ALAN ALVES DE ARAUJO
01 CASTELO DE 20.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04154341



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
28/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFº ACCÁCIO VIEIRA DE CAMARGO
ENDEREÇO	PRAÇA DEOCÁCIR DE OLIVEIRA SILVA 170 SÃO CRISTOVÃO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

**EMEF PROFº ACACIO VIEIRA DE CAMARGO
07 CAIXAS D'AGUA DE 1.000 LITROS CADA**

**INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:**

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO FM CAIXA D' ÁGUA
10/07/2019

RAZAO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFESSOR PAULINHO RIBEIRO
ENDEREÇO	RUA JOÃO MARIO LOURENÇO, 250, BAIRRO TANQUINHO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL.

EMEF PROFESSOR PAULINHO RIBEIRO
1 CASTELO DE 20.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
29/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFª TERESINHA VIEIRA DE CAMARGO BARROS
ENDEREÇO	RUA JOSÉ BASTOS, 126, JARDIM MANOEL DE ABREU, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF PROFª TERESINHA VIEIRA DE CAMARGO
BARROS
01 CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
28/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFª SARAH DE CAMPOS VIEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO	RUA SETE DE MAIO 828, CENTRO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF PROFª SARAH DE CAMPOS VIEIRA DOS
SANTOS
01 CAIXA D'ÁGUA DE 1 000 LITROS
02 CAIXAS D'ÁGUA DE 500 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D' ÁGUA
31/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA MARCONDES
ENDEREÇO	RUA CONSTRUTOR JUSTO DEL SANTORO 300, JARDIM SÃO LUIZ, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL.

EMEF PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
MARCONDES
04 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP - F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRO Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
27/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFª LIGIA VIEIRA DE CAMARGO DEL FIOLE
ENDEREÇO	RUA JOSÉ TAVARES 415, VII A ANGELICA, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF PROFª LIGIA VIEIRA DE CAMARGO DEL FIOLE
05 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRO Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
29/01/2019

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.428.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF PROFª EUNICE PEREIRA DE CAMARGO
ENDEREÇO	RUA JOÃO CASTANHO, 35 JARDINS DE TATUI, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF PROFª EUNICE PEREIRA DE CAMARGO
01 CASTELO DE 10.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP - F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D' ÁGUA
29/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	EMEF JOÃO FLORENCIO
ENDEREÇO	RUA PRAÇA PAULO SETUBAL,21, CENTRO, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

EMEF JOÃO FLORENCIO
3 CXS DE 1.000 LITRSO CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 08 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
29/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	CRECHE MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO	VIA ANTONIO HENRIQUE DA SILVA 635, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

CRECHE MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
04 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
27/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	CRECHE MUNICIPAL PROFº MARIO ARAUJO JUNIOR
ENDEREÇO	RUA JOSÉ ORSI 400, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA, ABAIXO NESTE LOCAL

CRECHE MUNICIPAL PROFº MARIO ARAUJO
JUNIOR
05 CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP - F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRO Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
30/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 - PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	CRECHE MUNICIPAL LAURINDO BADANAIS
ENDEREÇO	RUA JUVENAL DE MDEIROS 54, SANTA RITA, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

CRECHE MUNICIPAL LAURINDO BADANAIS
2CXs DE 500 LITROS CADA
1 CX DE 250 LITROS CADA

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP - F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841



LAUDO DE EXECUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA
31/01/2020

RAZÃO SOCIAL	SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
CNPJ	10.429.458/0001-14
ENDEREÇO	RUA: DO EVANGELHO QUADRANGULAR 289 – PQ SILVA E AZEVEDO SUMARÉ SP
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TATUI
ENDEREÇO	RUA DR GUALTER NUNES 468, JARDIM JUNQUEIRA, TATUI/SP

CERTIFICAMOS QUE FOI REALIZADO LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA ABAIXO NESTE LOCAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TATUI
04 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS

INFORMAÇÕES DE
PRODUTOS APLICADOS:

PRODUTO	C. USO	SERVIÇO EXECUTADO	ANTIDOTO E TRATAMENTO
HIPOCLORITO	2,5 %	LIMPEZA RESERVATÓRIOS DE AGUA	LIMPEZA

USO MEDICO: CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES UNICAMP – F. (19) 3521.7555

TRATAMENTO REALIZADO:

LIMPEZA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – GARANTIA DE 06 MESES

QUIMICO RESPONSÁVEL RENAN A. PAIO CRQ Nº 04164841

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E EMPRESAS

Rua da Gualter Nunes, 468, Jardim Jangueiro, Tatuí

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 31/01/2020

Cliente: Suntuário de Educação

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 11:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): W

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'água 4 ex de 1000l cada

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 (TRÊS) VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG


DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Pefferosa / Cleber

Sua Visita de Novembro, 334, Centro, Tatuí



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA Nº _____

Data: 28/01/2020

Cliente: EMEI Prof. Thomaz Ciampello Lisboa

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 13:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Juliana Machado Turri
Prontidão do Serviço: 100%

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'agua

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAC

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAC SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES ACU DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

Assinatura do Técnico Responsável: Jefferson Cleber

Rua Salvador Paulino da Cruz, S/N, Tatuí



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 27/01/2020

Cliente: EMEI Chef. Vera Jannice Simionalli

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 08:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): *[Signature]*

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'água 3.000 Litros c/20

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICENCIA POR 03 TRES VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARÁTER SIGILOSO

[Signature]

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Sua *Julio Rodrigues da Costa, 8c, Tatuí*



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA Nº _____

Data: *21/01/2020*

Cliente: *EMEL - Rua Manoel Custino Jamós União Martins*

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: *10:30* / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): *[Signature]*

ÁREAS TRATADAS

Limpieza de caixa d'agua de 2000 l cada

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDIENCIA POR OS TRES VISISTAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG


DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

[Signature]

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rua Wilhem Lode, 89, Jardim Planalto, Tatuí



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA Nº _____

Data: 29/01/2020

Cliente: EMEI Profª Lygia Rodrigues d'Alb. Fiel

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 14:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços(cliente): Eng. Carlos A. Muller Vog

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'agua

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDIDENCIA POR 03 TRES VISISTAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.


EQUIPE SUL-PRAC

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAC SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES ACURRISCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL


SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E PREVENTIVOS

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Rua Benedito Rodrigues Almeida, Tanquinho, Tatuí

Data: 30/01/2020

Cliente: EMEI Nivaldo Lourenço Gomes

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 14:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Maria Aparecida

ÁREAS TRATADAS
Limpeza Caixa d'água 1 CA 10.001
Foi orientado a Srª Maria que já pode ligar o registro.

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
	/	/

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 (TRÊS) VISTAS SEGUINDO A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.


EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARÁTER SIGILOSO

Assinatura do Técnico Responsável: Lefferson Cleber

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL


SUL-PRAG
SERVÍCIOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS
 Rua Juvenal de Mueiros, 54, Jardim Santa Rita de Cassia
 Tatuí

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 30/01/2020

Cliente: Cachu Municipal Lavinda Boderain

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 16:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços: (cliente) *[assinatura]*

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'agua 2 cx de 500L, 1 250L

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
/	/	/

EM CASO DE REINDIDENCIA POR 03 TRES VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.


EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

[assinatura]

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL


RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA Nº _____
 Rua Benedito Luíza Moehodo, 461, Valinho, Tatuí
 Data: 21/01/2020
 Cliente: EMEI Joaquim da Silva Campos
 Telefone: _____
 Horário chegada dos técnicos: 16:00 / Horário saída dos técnicos: _____
 Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Ruyzenvaldo


ÁREAS TRATADAS
 Limpeza caixa d'agua 2 cx de 1000l cada

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.
 EQUIPE SUL-PRAG
 DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.
 Todas as informações aqui descritas são de caráter sigiloso.

Assinatura do Técnico Responsável



SULPRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS

R: Vitor Rufino Nelson Junqueira, 550, Jardim Paulista, Tortuã
 RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 31/01/2020
 Cliente: EMEI da Arthur Avallone
 Telefone: _____
 Horário chegada dos técnicos: 08:00 Horário saída dos técnicos: _____
 Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Tranizete Almeida

ÁREAS TRATADAS
Limpeza caixa d'água 1 CV D'ÁGUA, 45.000 l

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
CX. 1	ARRAÇAS NA BORDA	ARRUMAR

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 (TRÊS) VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.
 EQUIPE SUL-PRAG
 DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.
 TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SENSÍVEL

Assinatura do Técnico Responsável:
Cleber J. de F. Silva
ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Av. Seta de moir. 888, Centro, Tatuí

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS - AMBIENTAIS

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 28/01/2010

Cliente: EMEF Sarah de Campos

Telefone: _____



Horário chegada dos técnicos: 15:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Uffranamento

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'água

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
		

EM CASO DE REINDICENCIA POR 03 TRES VISITAS SEGUIDAS A SITUACAO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

Jefferson Cleber

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Tanquinho, Tatu

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 20/01/2020

Cliente: EMEF Prof. Paulinho Ribeiro - Tanquinho

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 10:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços: cliente) Edigilson F. Silva

ÁREAS TRATADAS

Limpeza 1 caixa d'água de casa 1

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
	/	/

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRA EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

Edigilson F. Silva

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Arua Vicente Pio de Oliveira, 23, Jardim Tokio, Tatuí

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Nº _____

Data: 28/01/2020

Cliente: EMEF Profª Apri Espino Sobrinho

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 10:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Emilia

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'água

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 (TRÊS) DIAS SEGUINDO A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SISOLOBO

Celeste Jefferson

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rua Têtilo de Andrade Gama, 1952, CDHU Unwaider 9 de Jul 5, 8



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

Nº _____

Data: 30/10/2020

Cliente: EMEF Prof: Alcm Alves de Araújo

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 08:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Mariana Radwitski

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'agua 1 ex 20.000 €

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
	/	/
	/	/
	/	/

EM CASO DE REINDIENCIA POR 03 TRES VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARA EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARÁCTER SIGILOSO

Signature

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rua Leocádia, Rua Prof.º Celso de Oliveira e Silva, 170
Tatuí

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS


RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 28/01/2020

Cliente: E.M.F.F. Prof.º Accácio Vinício de Camargo

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 08:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): 

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'água de 7 caixas. 100% cada

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS


LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
TODAS	Tampa trincada.	TROCAR TAMPA.

EM CASO DE REINDICÊNCIA POR 03 (TRES) VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARÁTER SIGILOSO



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



Av. José Soares, 126, Jardim Menel de Abreu, Tatuí

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA Nº _____

Data: 09/01/2020

Cliente: EMEF Profª Teresinha Vieira de Camargo Ramos

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 08:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Profª E.F. Profª Teresinha V. Camargo Ramos

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'agua 1 cx 500 l

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICENCIA POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SÍG.E.O.S.O

Leandro Cliber

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

R: Consórcio Justo del Santoro, 300, Jd. São Luiz, Tatui



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 31/04/2020

Cliente: EMEF Rafael Maria do Carmo Oliveira Macedes

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 14:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Rogério de Almeida

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'água 4 cxs de 400l cada
FOI ORIENTADO O SE ORÇAMENTO A LIGAR O REGISTRO

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
CAIXAS	Tampa trincada	TROCAR

EM CASO DE REINDICENCIA POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.


EQUIPE SUL-PRAG
DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rafael Maria / Cleber

Rua João Castanho, 35, Jardim de Tatui, Tatui



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 29/01/2020

Cliente: EMEF Profª Eunice Venise de Camargo

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 10:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente) Maria Tereza Cardoso

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'água 1 ex 10.000

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
	/	/
	/	/
	/	/

EM CASO DE REINDICIAÇÃO POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES ACÍ DESCRITAS SÃO DE CARACTER SUCESIVO

J. Peterson / Cléber

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rua Jeri Torres, 415, Vila Anglica, Tatui

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA Nº _____

Data: 27/01/2020

Cliente: EMEF - Escola Ligia Vieira de Camargo do Jil

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 13:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): *Roberto*

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'agua de casa do pessoal com

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICIAÇÃO POR 03 (TRES) VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG

DOCUMENTO DE DIREITO (RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS).

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

Valter T. P. Felício

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Av. Cel. Amiliano de Lamare, 21, Centro, Totuí

SUL-PRAG
SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS

RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 29/01/2020

Cliente: EMEF João Florêncio

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 13:30 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Edna Dalva de Santos Oliveira

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'água

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA

EM CASO DE REINDICÊNCIA POR 03 TRÊS VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAG


DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARÁTER SIGILOSO

Cleber / J. K. Pearson

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rua Antônio Plenniqu da Silva, 635, Vila Nova Esperança



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA

Nº _____

Data: 29/01/2020

Cliente: Prefeitura Municipal São Francisco de Assis

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 16:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): ~~X~~ Eute, Pava Corêa da Silva

ÁREAS TRATADAS

Limpeza caixa d'agua 4 (x) s, 100% cada

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
Caixa 1	1 - Tampa quebrada	Trocar

EM CASO DE REINDIDENCIA POR 03 TRES VISITAS SECUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA

EQUIPE SUL-PRAC

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAC SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARACTER SIGILOSO

Assinatura: [Handwritten Signature]

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Rua Frei Gaspar, 400, Tatuá



RELATÓRIO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA Nº _____

Data: 27/01/2020

Cliente: Cacha Municipal - End: Manoel Araújo Junior

Telefone: _____

Horário chegada dos técnicos: 16:00 / Horário saída dos técnicos: _____

Responsável pelo acompanhamento dos serviços (cliente): Samuel Afonso Sanches

ÁREAS TRATADAS

Limpeza Caixa d'água 5 caixas local cda.

NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS

LOCAL	NÃO CONFORMIDADE	AÇÃO CORRETIVA
Caixa da Rua	2 caixas c/ Tampa quebrada	Trocar Tampa

EM CASO DE REINDICAÇÃO POR 03 (TRÊS) VISITAS SEGUIDAS A SITUAÇÃO DO LOCAL NÃO CONFORME ENTRARÁ EM ESTADO DE ALERTA.

EQUIPE SUL-PRAC

DOCUMENTO DE DIREITO RESERVADO A SUL-PRAC SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS.

TODAS AS INFORMAÇÕES AQUI DESCRITAS SÃO DE CARÁTER SIGILOSO

Assinatura: Jefferson Cleber

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL